

VERFTSGATA

Nr. 2
4

Klasse C
C

I.

Gate Verftsgata		nr. 2	
Betegnelse Nordre verft.			
Eier 1970	Takst kr.	000	Areal tomt m ² , bygninger m ²
Bruk			
Oppført	1876 ?	tidligst	senest
	<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt		verksted	
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset mur.	Kjeller	
Vegger	Mur, ubeh. utv.		
Tak	Saltak, skifer Kobbhus m/heis	Delvis.	
Eksteriør Murfasade oppdelt vertikalt m. murpillarer, små rutede vinduer m. bue over mellom pillarer. Buer i mur på gavlfasade.			
Interiør Delvis modernisert, støpejernsøyler.			
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser Rotet.	
		Vedlikeholdstilstand B	
		Antikvarisk tilstand C	
		Arkitekturvurdering B	
		Miljøvurdering B	
		Prioritering C	
		Dato 1.9.1975	
		Sign J.T.	

I.

Gate	Verftsgata	nr. 4
Betegnelse	Ørens mek.verksted	
Eier 1970	Ørens mek.verksted	
Takst kr.	000	Areal tomt m ² bygninger m ²
Bruk	Verksted.	
Oppført	1893-96	tidligst _____ senest _____ omkring _____
	<small>KJENT</small>	<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	Støperi
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 1	
Grunnmur	Stein.	Kjeller
Vegger	Mur.	
Tak	Saltak, Eternit.	Ingen.
Eksteriør	Murfasade med pilasterinndeling i mur. Smårutede vinduer med bue over. Nyere større vinduer i felt under raft. Gavl oppdelt med mursøyler og vindusfelter mellom.	
Interiør	Hall.	
Gårdsplass, Uthus	Verftsanlegg.	
Ombygging		
Tegninger, oppmålinger		
Kontorbygning med endel eldre interiører. Murbygning-fasade delte i felter med to-fagsvinduer. Saltak. Støperibygn. påbegynt i høyden.	Ønskelige forandringer	
	Omgivelser	
	I oppløsning.	
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering B-C Miljøvurdering B Prioritering C	
Dato 1.9.1975.		
Sign L.F.		